

РАЗВЕТВИТЕЛЬ DMX-СИГНАЛА LN-DMX-4CH

1 DMX вход
4 DMX выхода
Питание ~220В


1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- DMX сплиттер (дистрибьютор) предназначен для разветвления DMX сигнала и увеличения количества DMX приемников, подключаемых к одному контроллеру.
- Позволяет распределять DMX сигнал от одного источника на четыре линии, максимум по 32 приемника на каждой линии.
- Дает возможность создавать DMX сети с древовидной структурой путем объединения нескольких дистрибьюторов.
- Способствует увеличению дальности передачи сигнала при установке в середине линии.
- Оптическая развязка между входом и всеми выходами снижает уровень помех на шинах DMX и уменьшает вероятность выхода из строя оборудования при попадании высокого напряжения на шину.
- Питание от сети ~ 220 В.
- Прочный металлический корпус.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	AC 100-240 В	Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Максимальная потребляемая мощность	4 Вт	Температура окружающей среды	-20°C ... +60°C
Входной сигнал	DMX512	Габаритные размеры	241×109,5×37,5 мм
Выходной сигнал	DMX512	Вес	0,7 кг
Количество DMX входов	1 вход (XLR3)	ПРИМЕЧАНИЕ!	
Количество DMX выходов	4 выхода (XLR3)	Более подробные характеристики и дополнительную информацию о разветвителях DMX-сигнала Вы можете найти на сайте www.arlight.ru .	
Количество устройств, подключаемых к одному выходу	до 32 устройств		



3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.




Рис. 1. Блок-схема подключения оборудования.

- 3.1. Извлеките дистрибьютор из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите дистрибьютор в месте установки.
- 3.3. Подключите провода от контроллера DMX к входу DMX дистрибьютора (Рис. 2). Распайка разъемов приведена на Рис. 3. Соблюдайте полярность при подключении проводов.




Рис.2. Размещение разъемов.




Рис.3. Распайка разъемов XLR3.

- 3.4. Подключите провода от приёмников сигнала DMX к выходам дистрибьютора.
- 3.5. Подключите кабель питания к входу питания ~220 В дистрибьютора.
- 3.6. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.7. Включите питание и проверьте работу оборудования. Назначение светодиодных индикаторов приведено на Рис. 4.
 - **Питание** – светится, когда устройство включено.
 - **Вход DMX** – светится, если поступает корректный DMX сигнал. Не светится, если сигнала нет или сигнал некорректный.
 - **Выход DMX 1 ... 4** – светятся, если сигнал передается корректно. Не светится при сбое в передаче сигнала.




Рис. 4. Индикаторы дистрибьютора.